



INFORMARE CONTROL SEVESO

Subscrisa ROMPETROL RAFINARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Navodari, B-dul Navodari nr. 215 Pavilion Administrativ, judetul Constanta, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1860712, reprezentata legal prin Director General-Florian Daniel POP,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca :

In perioada 20-23.10.2025 s-a desfasurat controlul programat SEVESO pe amplasamentul Rompetrol Rafinare S.A. – Punctul de Lucru Rafinaria Vega cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 146. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova , Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Prahova, avand ca obiective:

- Verificarea implementarii politicii de prevenire a accidentelor majore, precum si a planului de management al securitatii pentru aplicarea acestei politici, potrivit prevederilor Legii 59/2016 si a RS, in cadrul instalatiei.
- stadiul realizarii masurilor trasate la controalele anterioare ;
- Verificarea in teren a Instalatiei BITUM ;
- verificarea Listei/chestionarului de control;
- informarea publicului;
- controlul operational permise de lucru, elemente de acces in amplasaent;

Prin nota de inspectie incheiata au fost cerute remedierea unor neconformitati dupa cum urmeaza:

- Respectarea prevederilor legale privind informarea publica prin sinteza prezentului raport de inspectie, utilizandu-se modalitatile indicate in cap. V.6 din Ord. MMGA nr. 1299/2005, cu transmiterea catre cele trei autoritati a sintezei raportului de inspectie facut public, precum si a modalitatii prin care s-a realizat aceasta.

- Informarea publicului, conform art. 14 din Legea nr. 59/2016 si a anexei nr. 6, postarea pe site-ul societatii si transmiterea acesteia conform prevederilor legale, cu informarea autoritatilor competente a linkului unde a fost postata și completarea documentului cu precizări privind efectul Domino.

- Revizuirea și actualizarea studiului HAZOP aferent Instalației Bitum, având în vedere că analiza existentă datează dina anul 2013 și că, potrivit concluziilor auditului intern, s-a constatat necesitatea refacerii acesteia.

- Analizarea cauzei și remedierea defecțiunii/ neetanșeității constatate la pompa 8R din proximitatea Ariei 700, identificată pe timpul vizitei în teren, în scopul eliminării oricăror pierderi de produs.

Toate neregulile au fost sanctionate conform Legii.