



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
Bulevardul Navodari, nr. 215,  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judetul Constanta,  
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax: + (40) 241 50 69 30  
office rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

## INFORMARE CONTROL SEVESO

Subscrisa SC ROMPETROL RAFINARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Navodari, B-dul Navodari nr. 215 Pavilion Administrativ, judetul Constanta, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1860712, reprezentata legal prin Director General-Yedil UTEKOV,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca

In perioada 25-26.07.2018 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanta – Punctul de Lucru Rafinaria Vega cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 146. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova si Garda Nationala de Mediu Comisariatul Prahova, avand urmatoarea tematica:

- Verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare, privind:
  - Stadiul realizarii masurilor trasate la controlul anterior ;
  - Informarea publicului;
  - Verificarea Listei/chestionarului de control;
- Prin nota de inspectie incheiata au fost cerute remedierea unor neconformitati dupa cum urmeaza:
- Respectarea prevederilor legale privind informarea publica prin sinteza prezentului raport de inspectie;
  - Procedura VGA PEM-QHS-PR-CO-0013-R2, nu cuprinde referiri explicite la Programul/graficul de verificari si mentenanta, si nici la obligatia privind nominalizarea responsabilului pentru completarea registrului instalatiei de aparare impotriva incendiilor, aceasta procedura este in curs de revizuire;
  - Pe timpul verificarii prin sondaj, s-a constatat ca Registrele instalatiilor de aparare impotriva incendiilor din instalatia Bitum si TAFO, nu sunt completate la zi, si nu cuprind toate evenimentele produse;
  - Remedierea in cel mai scurt timp a tuturor deficientelor/neregulilor constatate pe timpul controlului, dupa un program propriu de stabilire si realizare a masurilor ce se impun.

Ca urmare a inspectiei efectuate au fost stabilite prin Raportul de inspectie masuri si termene de realizare, urmand ca autoritatile competente sa fie informate in scris, pana la data de: expirare a termenelor stabilite, privind remedierea deficientelor constatate aferente fiecarei masuri

Urmare a inspectiei nu s-au aplicat sanctiuni.