



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

INFORMARE CONTROL SEVESO

Subscrisa SC ROMPETROL RAFINARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Navodari, B-dul Navodari nr. 215 Pavilion Administrativ, judetul Constanta, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1860712, reprezentata legal prin Director General-Yedil UTEKOV,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca

In perioada 16-17.08.2017 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanta – Punctul de Lucru Rafinaria Vega cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 146. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova si Garda Nationala de Mediu Comisariatul Prahova, avand urmatoarea tematica:

- Verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare, privind:
- Stadiul realizarii masurilor trasate la controlul din perioada 17-20.11.2016 ;
- Informarea publicului;
- Sistemul de management al securitatii conform anexei nr.4 la Legea nr.59/2016
Prin nota de inspectie incheiata au fost cerute remedierea unor neconformitati dupa cum urmeaza:
- Respectarea prevederilor legale privind informarea publica prin sinteza prezentului raport de inspectie, precum si a modalitatii prin care s-a realizat aceasta.
- Distribuirea informarii publicului actualizata, catre colonia Vega, pe baza de tabel cu semnaturi.

- Analiza Procedurii de achizitii (procurement) KMI-PRC-PR-00-107-v6 si/sau completarea procedurii, intocmirii Caietelor de sarcini in ceea ce priveste criteriile generale aplicate si/sau intierea de proceduri/instructiuni, privind necesitatea cunoasterii implicarii contractantilor in incidente/accidente pe alte amplasamente si penalizarea acestora(in nici un document pus la dispozitie nu se regaseste explicit daca evaluarile/reevaluarile contractantilor tin seama de istoricul activitatii acestora in alte amplasamente, SEVESO/non SEVESO, in ceea ce priveste implicarea in incidente/accidente).

- Completarea procedurilor/instructiunilor respectiv armonizarea cu alte proceduri in vigoare privind cazul de reinstruire a contractorilor ca urmare a unor incidente de pe amplasamentul rafinariei in care acesta a fost implicat direct, sau nu, precum si ca urmare a unor incidente produse in amplasamente similare precum si privind cazurile de modificari ale prevederilor de SSM-SU si SMS, care pot avea impact asupra evolutiei riscurilor/apartiei acestora si pot sa apara pe perioada derularii contractului, care trebuie aduse la cunostinta managementului contractorilor cu obligatia de a efectua instruirea suplimentara a angajatilor proprii.

- Analiza in vederea completarii procedurilor/instructiunilor de instruire/verificare a contractorilor privind conditia de reinstruire in cazul in care punctajul obtinut la testarea cunostintelor este mai mic de 80% si neadmiterea la lucru in cazul in care dupa reinstruire nu se obtine acest punctaj, precum si completarea privind sistemul de instruire si evaluare a instruirii personalului contractant de catre operatorul SEVESO (necesitati de instruire, evaluarea instruirii, conformarea cu cerinta legala privind pregatirile care necesita certificari speciale etc).



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

- Informarea in scris a autoritatilor competente privind stadiul realizarii masurilor trasate prin Rapoartele de inspectie nr. 6030 si 6031/26.07.2017 si a masurii din Raportul de audit 22629/2017, care nu au fost puse la dispozitie pe timpul controlului.
- Analizarea modalitatii privind efectuarea instruirii colective in cadrul instalatiilor, in sensul celor constatate si consemnate in prezentul Raport de inspectie si luarea de masuri in vederea certificarii cu certitudine a materialelor prelucrate in cadrul instruirilor colective, avand in vedere ca operatorul este incadrat obiectiv SEVESO, ceea ce obliga operatorul sa faca dovada realizarii exigentelor de instruire.
- Remedierea in cel mai scurt timp a tuturor deficientelor/neregulilor constatate pe timpul controlului, dupa un program propriu de stabilire si realizare a masurilor ce se impun.

Ca urmare a inspectiei efectuate au fost stabilite prin Raportul de inspectie masuri si termene de realizare, urmand ca autoritatile competente sa fie informate in scris, pana la data de: expirare a termenelor stabilite, privind remedierea deficientelor constatate aferente fiecărei masuri

Urmare a inspectiei nu s-au aplicat sanctiuni.