



INFORMARE CONTROL SEVESO

Subscrisa **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), persoana juridica romana, cu sediul in localitatea Navodari, B-dul Navodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judetul Constanta, in calitate de proprietar si operator al Rafinarii Petromidia (situata in loc. Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 1-283, jud. Constanta), reprezentata legal prin Director General Sorin Graure,

Prin prezenta va comunicam in conformitate cu prevederile legale din ordinul MMGA nr 1299 /2005 privind aprobarea Procedurii de inspectie pentru obiectivele care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, cap. V.6 privind informarea publica, ca:

In perioada 09.09-06.10.2025, respectiv 13-17.10.2025, la Rompetrol Rafinare SA – punct de lucru rafinaria Petromidia (obiectiv de nivel superior, conform Legii nr.59 / 2016) cu sediul in Bvd Navodari nr 215, s-a desfasurat ***inspectia tematica anuala privind conformarea cu cerintele de reglementare documentate in Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase***. Inspectia a fost efectuata de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu- Comisariatul Judetean Constanta (denumita in continuare "GNM Constanta"), respectiv ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta (denumita in continuare "ISU Constanta"), in vederea evaluarii conformarii cu cerintele Legii nr.59/2016.

Au fost analizate/solicitate urmatoarele informatii/documente specifice:

- Raport de securitate, editia 2024
- Plan de Urgenta Interna, editia 2025
- Notificarea activitatii Rompetrol Rafinare SA, in care sunt implicate substante periculoase (rev.decembrie 2024)
- Fise cu date de securitate (chimicale si produse proprii)
- Stocuri produse petroliere (30.09.2025)
- Studiu HAZOP instalatia Frig
- Analize condens/purje abur platforma



- Descriere neetanseitate flux apa de racire instalatia Frig
- Situatia functionarii instalatiilor tehnologice din rafinaria Petromidia in perioada Iulie-Septembrie 2025
- Informatiile care trebuie comunicate publicului, privind masurile de securitate si conduita – august 2024

Urmare a evaluarii realizata de reprezentantii GNM Cta privind situatia de fapt la momentul efectuarii inspectiei in instalatia Frig, respectiv existenta unei disfunctionalitati pe fluxul apei de racire (pierdere amoniac in apa de racire), *fara impact asupra factorilor de mediu*, s-a dispus oprirea instalatiei pentru remedierea disfunctionalitati in termen de 72 ore si s-a aplicat sanctiune cu amenda in cuantum de 250.000 lei pentru nerespectarea art.8 alin.(2) din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, sanctiune contestata in termen legal. De asemenea, s-au dispus masuri care vizeaza furnizarea unor documente privind achizitia de amoniac aferent perioadei iulie-septembrie 2025, respectiv un material informativ privind evenimentele / incidentele / disfunctionalitatile inregistrate in perioada iulie – septembrie 2025 in instalatiile tehnologice din Rompetrol Rafinare SA si "revizuirea autorizatiei integrate de mediu in vederea includerii in document a fluxului de amoniac".

In ceea ce priveste inspectia reprezentantilor ISU Constanta, aceasta s-a axat pe analiza / verificarea stadiul realizarii masurilor stabilite in inspectiile SEVESO anterioare, respectiv evaluarea statusului actual al instalatiilor tehnologice din punct de vedere a cerintelor sistemului de management al securitatii. In raportul de inspectie s-au documentat o serie de masuri de vizeaza:

- ✓ Remedierea neconformitatilor tehnice constatate la instalatiile de prevenire si stingere incendiu (hidranti, tunuri de incendiu, casute de spuma, instalati de racire rezervoare, perdele de abur, elemente de termoizolatie, etc), respectiv continuarea verificarii/inlocuirii instalatiei inelare de asigurare a apei de incendiu, ce deserveste platforma industrială;
- ✓ Imbunatatirea activitatii de mentenanta pentru asigurarea functionarii permanente in conditii de fiabilitate si eficienta a instalatiilor / sistemelor de limitare si stingere incendii



✓ Revizuirea/actualizarea pertinenta a scenariilor unor situatii de urgenta posibil a se produce pe amplasament, respectiv a documentelor specifice care integreaza aceste informatii

Pentru deficiențele constatate s-au aplicat sancțiuni cu amendă în cuantum de 63.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor art.5, pct.1a) din Legea nr.59/2016, respectiv art.83 și 90 din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

La nivelul companiei Rompetrol Rafinare SA sunt în analiză deficiențele constatate în vederea prioritizării soluționării din prisma impactului asupra siguranței în exploatare, respectiv al pericolului de accident major, fiind în curs de elaborare un plan propriu de acțiuni cu termene și responsabilități clare.

Informații suplimentare privind rezultatele inspecției pot fi puse la dispoziția persoanelor interesate, la cerere, la sediul companiei și / sau al autorităților implicate în procesul de inspecție.