



INFORMARE CONTROL SEVESO 2026

Subscrisa **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), persoana juridica romana, cu sediul in localitatea Navodari, B-dul Navodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judetul Constanta, in calitate de proprietar si operator al Rafinarii Petromidia (situata in loc. Navodari, Bulevardul Navodari nr. 1-283, jud. Constanta), reprezentata legal prin Director General Sorin Graure,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile Ordinului MMGA nr. 1299/2005 privind aprobarea Procedurii de inspectie pentru obiectivele care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, cap. V.6 privind informarea publica, urmatoarele:

In perioada 07.09-05.10.2026, la Rompetrol Rafinare S.A. - punct de lucru Rafinaria Petromidia, amplasament de nivel superior conform Legii nr. 59/2016, s-a desfasurat **inspectia anuala planificata privind conformarea cu cerintele referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.**

Inspectia a fost efectuata de reprezentantii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta (GNM Constanta) si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta (ISU Constanta). Verificarile GNM desfasurate in perioada 21.09-02.10.2026, sunt consemnate in Raportul nr. 13/02.10.2026, iar verificarile ISU desfasurate in perioada 7,10,11,14,18 si 21.09.2026, respectiv 02,05.10.2026 sunt consemnate in Raportul nr. 2370/26/SU-CT/05.10.2026.

Au fost analizate/solicitate urmatoarele informatii si documente specifice:

- Raportul de securitate, editia 2024, si stadiul revizuirii acestuia;
- Planul de urgenta interna, editia 2025;
- Notificarea activitatii in care sunt implicate substante periculoase;
- Fise cu date de securitate pentru substantele si produsele de pe amplasament
- Situatia stocurilor de deseuri periculoase;
- Situatia stocurilor de produse petroliere;
- Rapoarte de verificare a instalatiilor si registre privind incadrarea pe functii a personalului SPSU GSS-FS;
- Documentatia proiectelor de investitii, situatia functionarii sectiunii TGT (Tail Gas Treatment) si rezultatele monitorizarii imisiilor atmosferice.



În cadrul inspecției GNM Constanța s-au făcut verificări pe amplasamentul Uzinei Rafinare, Uzinei Petrochimie și Stației de Epurare, respectiv ale documentației menționate mai sus.

Raportul consemnează opririle temporare ale secțiunii TGT (Tail Gas Treatment) din instalația SRU (Recuperare Sulf) din perioadele august-septembrie 2026 pentru verificări și intervenții mecanice, precum și indisponibilizarea temporară a sistemului de monitorizare continuă a emisiilor, respectiv măsurile de monitorizare a calității aerului dispuse suplimentar în această perioadă, menținându-se încadrarea valorilor înregistrate în proximitatea amplasamentului în valorile limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

GNM Constanța a consemnat o măsură, privind transmiterea memoriilor tehnice aferente certificatelor de urbanism emise pentru proiectele de reabilitare a rezervoarelor de produse petroliere care nu necesită acte de reglementare din punct de vedere a protecției mediului.

Inspecția ISU Constanța a vizat parcul de rezervoare 8 x 50.000 m³, Secția AFPE, instalația de depozitare criogenică, instalația Frig, mijloacele de apărare împotriva incendiilor și instalația Cocsare. Au fost verificate stadiul realizării măsurilor stabilite la inspecțiile anterioare, funcționarea instalațiilor de protecție și intervenție și răspunsul personalului în cadrul exercițiilor și testărilor desfășurate pe amplasament.

Principalele constatări și măsuri consemnate în raportul ISU vizează:

- Remedierea deficiențelor la instalațiile de prevenire și stingere a incendiilor, inclusiv inele de răcire a rezervoarelor, hidranți, tunuri de incendiu, instalații de spumă și perdele de abur, precum și continuarea reabilitării rețelei de apă de incendiu;
- Îmbunătățirea activității de mentenanță și a colaborării cu prestatorii, pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, inclusiv aplicarea măsurilor compensatorii pe durata reparațiilor;
- Eliminarea depozitării materialelor combustibile sub estacade și continuarea remedierii deficiențelor privind termoprotecția și protecția rezervoarelor împotriva descărcărilor electrice atmosferice;
- Efectuarea auditului extern al sistemului de management al securității și revizuirea raportului de securitate, cu luarea în considerare a rezultatelor auditului și a studiului HAZOP;



- Îmbunătățirea comunicării dintre personalul instalațiilor și serviciul privat pentru situații de urgență, precum și asigurarea mijloacelor de protecție individuală a cailor respiratorii pentru personalul propriu și contractant.

Raportul consemnează realizarea unor măsuri stabilite anterior, dar și menținerea unor deficiențe remediate parțial sau nesolutionate. S-a dispus reanalizarea planului propriu de măsuri, astfel încât acesta să cuprindă toate neconformitățile constatate, cu prioritizarea acțiunilor în funcție de impactul asupra siguranței în exploatare și de pericolul de accident major. Pentru deficiențele constatate, ISU Constanța a aplicat Societății amenzi contravenționale și 17 avertismente pentru Societate/S.C. MMT S.R.L. Autoritățile competente vor fi informate în scris până la 31.10.2026 cu privire la remedierile efectuate.

La nivelul companiei Rompetrol Rafinare SA sunt în analiză deficiențele constatate în vederea prioritizării soluționării din prisma impactului asupra siguranței în exploatare, respectiv al pericolului de accident major, fiind în curs de elaborare un plan propriu de acțiuni cu termene și responsabilități clare.

Informații suplimentare privind rezultatele inspecției pot fi puse la dispoziția persoanelor interesate, la cerere, la sediul companiei și/sau al autorităților implicate în procesul de inspecție.