



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

INFORMARE CONTROL SEVESO

Subscrisa SC ROMPETROL RAFINARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Navodari, B-dul Navodari nr. 215 Pavilion Administrativ, judetul Constanta, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1860712, reprezentata legal prin Director General-Yedil UTEKOV,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca

In perioada 17-18.10.2018 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanta – Punctul de Lucru Rafinaria Vega cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 146. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova si Garda Nationala de Mediu Comisariatul Prahova, avand urmatoarea tematica:

- Verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare, privind:
- Stadiul realizarii masurilor trasate la controlul anterior ;
- Informarea publicului;
- Verificarea Listei/chestionarului de control;

Prin nota de inspectie incheiata au fost cerute remedierea unor neconformitati dupa cum urmeaza:

- Respectarea prevederilor legale privind informarea publica prin sinteza prezentului raport de inspectie;
- Procedura controlul echipamentelor de masurare si monitorizare RAF-QHSE-PO-07-02-06/2017, in Anexa 1 Lista EMM reglementate/nereglementate nu contine senzorii de detectie (gaze explosive, flacara,fum) si/sau centrala de detectie (din a carei component fac parte elementele mentionate anterior);
- In tabelul de verificari si remedieri din Procedura-Verificarea si mentenanta sistemelor de interventie PSI PEM-QHS-PR-C08-0044R2 nu sunt referiri la detectorii de gaze explozive;
- Instalatia n-Hexan este dotata cu 5 interblocari, nu este constituit un document scris, respective un registru al interblocarilor in care sa se inscribe activarea/dezactivarea acestora.
- Remedierea in cel mai scurt timp a tuturor deficientelor/neregulilor constatate pe timpul controlului, dupa un program propriu de stabilire si realizare a masurilor ce se impun.

Ca urmare a inspectiei efectuate au fost stabilite prin Raportul de inspectie masuri si termene de realizare, urmand ca autoritatile competente sa fie informate in scris, pana la data de: expirare a termenelor stabilite, privind remedierea deficientelor constatate aferente fiecărei masuri

Urmare a inspectiei nu s-au aplicat sanctiuni.