



## **INFORMARE CONTROL SEVESO**

Subscrisa **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), persoana juridica romana, cu sediul in localitatea Navodari, B-dul Navodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judetul Constanta, in calitate de proprietar si operator al Rafinarii Petromidia (situata in loc. Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 1-283, jud. Constanta), reprezentata legal prin Director General- Felix Crudu-Tesloveanu,

In conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr 1299 / 2005 (cap V.6.) privind informarea publica, informam publicul cu privire la urmatoarele aspecte:

In perioada 7-9 si 15 Decembrie 2022, in cadrul punctului de lucru din Navodari al Societatii, cu sediul in Navodari, Bvd Navodari nr 1-283 (obiectiv de nivel superior, conform Legii nr.59 / 2016), s-a desfasurat inspectia planificata SEVESO avand ca **tematica stadiul realizarii masurilor** documentate in raportul de inspectie anterior (3.06.2022).

Inspectia a fost efectuata de catre reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta si ai Garzii Nationale de Mediu Comisariatul Judetean Constanta.

Stadiul realizarii masurilor a fost analizat de reprezentantii autoritatilor mai sus mentionate prin verificari in teren si luand in considerare urmatoarele documente:

- Raport de securitate editia 2021
- Plan de Urgenta, 2021
- Notificare din data 11248/10.10.2022 APM Constanta
- Fise cu date de securitate
- Stocuri produse petroliere la 01.12.2022
- Raport de inspectie SEVESO nr. 3596/03.06.2022



- Plan de masuri Rompetrol Rafinare SA, transmis la ISU Dobrogea Constanta prin adresa nr.4024/01.07.2022
- Proceduri ale sistemului integrat calitate-mediu-sanatate si securitate operationala, care includ atat documentatiile operationale, cat si cele specifice situatiilor de urgenta

Urmare a evaluarii realizata de reprezentantii autoritatilor, a stadiului indeplinirii Planului de masuri nr.4024/01.07.2022, pentru masurile realizate partial si pentru cele care au termene de realizare depasite au fost aplicate sanctiuni contraventionale constand in avertismente.

Intrucat pentru realizarea unor masuri exista conditionari de natura tehnologica (opriri / goliri ale instalatiilor tehnologice si traseelor comune de conducte) s-au agreat unele masuri compensatorii si dupa caz, noi termene de realizare.

Rompetrol Rafinare SA, prin departamentele responsabile, monitorizeaza in permanenta masurile documentate in planurile asumate si transmite autoritatilor de inspectie si control, la solicitarea acestora, stadiul implementarii masurilor.

Ultimul status privind realizarea masurilor documentate a fost transmis autoritatilor competente prin Adresa nr. 277 / 16.01.2023.

Informatii suplimentare privind rezultatele inspectiei pot fi puse la dispozitia persoanelor interesate, la cerere, la sediul companiei si / sau al autoritatilor implicate in procesul de inspectie.